





Çizen	Mühendis	Malzeme	Tarih	Resim No
K. Yusuf Tosun	K. Yusuf Tosun		22.03.2010	ÜM-505
				
	ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU		TTK ASMA-DİLAVER İŞL. MÜD. MEKANİZASYON SERVİSİ	








Çizen	Mühendis	Malzeme	Tarih	Resim No
K. Yusuf Tosun	K. Yusuf Tosun	St 52-3	12.02.2010	ÜM-505-01
	ÇZK OLUĞU BAĞLANTI KULAĞI	TTK ASMA-DİLAVER İŞL. MÜD. MEKANİZASYON SERVİSİ		




Çizen	Mühendis	Malzeme	Tarih	Resim No
K. Yusuf Tosun	K. Yusuf Tosun	St 52-3	12.02.2010	ÜM-505-02
				
	ÇZK OLUĞU BAĞLANTI KULAĞI		TTK ASMA-DİLAVER İŞL. MÜD. MEKANİZASYON SERVİSİ	






Çizen	Mühendis	Malzeme	Tarih	Resim No
K. Yusuf Tosun	K. Yusuf Tosun	St 52-3	12.02.2010	ÜM-505-04
ÇZK OLUĞU BAĞLANTI KULAĞI			TTK ASMA-DİLAVER İŞL. MÜD. MEKANİZASYON	




Çizen	Mühendis	Malzeme	Tarih	Resim No
K. Yusuf TOSUN	K. Yusuf Tosun	St 52-3	12.01.2010	ÜM-505-05
Ölçek	ÇZK OLUĞU TALAZLIK KULAĞI		TTK ASMA-DILAVER İŞL. MÜD. MEKANİZASYON SERVİSİ	



Çizen	Mühendis	Malzeme	Tarih	Resim No
K. Yusuf Tosun	K. Yusuf Tosun	450 HRB (Brinell) Kalınlık 5 mm	17.06.2015	ÜM-505-06
				
	TABAN SACI		TTK ASMA-DİLAVER İŞL. MÜD. MEKANİZASYON SERVİSİ	



Çizen	Mühendis	Malzeme	Tarih	Resim No
K. Yusuf Tosun	K. Yusuf Tosun	Sertlik 450 HRB (Brinell)	17.06.2015	ÜM-505-07
				
	TABAN OTURMA SACI		TTK ASMA-DİLAVER İŞL. MÜD. MEKANİZASYON SERVİSİ	